CITTA' DI TORTOLI' *PROVINCIA D'OGLIASTRA*

AREA EDILIZIA PRIVATA E SUAP
SERVIZIO SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA
Via Garibaldi n. 1 Casella Postale n. 123 - 08048 TORTOLI'
☎ 0782/600700 – fax 0782/600730 e-mail ediliziaprivata@comuneditortoli.it

N. **8** DEL REGISTRO DELLE ORDINANZE COMUNALI

Oggetto: **RETTIFICA ORDINANZA N. 5 DEL 23/01/2013**

^^^^^^^ ^^^^^^ ^^^^^ ^^^^ ^^^ ^^ ^

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTA la propria ordinanza n. 5 del 23/01/2013, allegata alla presente, con la quale si ordinava anche al signor **Usai Gian Paolo** nato a Tortolì il 07/11/1959 c.f.: SUAGPL59S07A355Z, residente a Minerbio (BO) in Via Savanella n.137 in qualità di proprietario

LA MESSA IN SICUREZZA

Del fabbricato sito in Via Tempio n. 5 a seguito delle relazioni di servizio prot. n. 26113 del 24.11.2012 e prot. n. 1053 del 12/01/2013 del comando di Polizia e della segnalazione da parte del Comando dei Vigili del Fuoco di Nuoro, qui protocollata al n. 82 del 14/01/2013, con la quale dichiara che:

- *trattasi di un edificio in muratura a due piani fuori terra in pietrame, disabitato, inserito nel tessuto urbano del centro storico, confinante con la strada pubblica e con edifici privati, per il quale si è accertato che il solaio di copertura a falde in legno è crollato parzialmente all'interno delle pareti murarie e che erano presenti in corrispondenza della linea di gronda alcuni coppi pericolanti. La squadra VV.F. del distaccamento di Tortolì, intervenuta sul posto ha proceduto alla rimozione degli elementi pericolanti del tetto, al fissaggio dell'infisso della finestra del piano terra al fine di impedire l'accesso ed alla delimitazione e segnalazione dell'area pubblica antistante l'edificio con delle transenne.*
  La tipologia costruttiva del rudere, le scarsissime caratteristiche meccaniche della muratura, la vetustà, le infiltrazioni di acqua meteorica conseguenti alle condizioni meteo-avverse, i fenomeni del gelo e disgelo, possono provocare i crolli parziali e totali degli elementi strutturali interessati con conseguente possibile coinvolgimento dell'area esterna pubblica.
  Pertanto, per la privata e pubblica incolumità, è indispensabile procedere immediatamente alla messa in sicurezza della parete perimetrale posta sul ciglio della strada mediante delle opere provvisionali di ritegno, nelle more che vengano effettuati interventi definitivi di consolidamento ed adeguamento statico dell'edificio nel rispetto di quanto previsto dall'attuale normativa tecnica vigente sulle costruzioni al fine di accertane le condizioni minime di sicurezza previste dalla NTC 2008.

TENUTO presente che in tale ordinanza è stato riportato il nominativo USAI GIAN PAOLO;
PRESO ATTO che il nominativo corretto risulta essere **USAI GIAMPAOLO**;
RAVVISTA la necessità di rettificare l'Ordinanza n. 5 del 23/01/2013.
VISTO l'art. 38 della L. 142/90;

DA ATTO

Che l'Ordinanza n. 5 del 23/01/2013 citata è diretta anche al signor **Usai GIAMPAOLO** nato a Tortolì il 07/11/1959 c.f.: SUAGPL59S07A355Z, residente a Minerbio (BO) in Via Savanella n.137.

DISPONE

che copia della presente ordinanza, munita degli estremi di notifica, venga trasmessa:

1. al sig. Prefetto di Nuoro
2. al sig. Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di Lanusei;
3. Al Servizio Governo del territorio e tutela paesaggistica per le Province di Nuoro e Ogliastra - Nuoro;
4. al Commissariato di Tortolì della Polizia di Stato;
5. alla Stazione dei Carabinieri
6. al Comando della Polizia Municipale.

Dalla residenza municipale, lì **29/01/2013**

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Ing. Bonaria Mura

RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto _____ messo comunale in _____ dichiara di aver notificato copia della presente al Sig. _____, il _____ alle ore _____, mediante consegna fattane a mani di _____ .

IL MESSO COMUNALE

_____