



CITTA' DI TORTOLI'

PROVINCIA OGLIASTRA

AREA GOVERNO DEL TERRITORIO - LAVORI PUBBLICI

Piano illuminazione pubblica



**Elaborazione a cura dell'Ufficio Tecnico
Comunale LL.PP.**


Maggio 2012

ALLEGATO C

SCHEDE QUADRI ELETTRICI

QUADRO A1

1. DATI GENERALI

	Codice identificativo	N. QA1
Localizzazione	Via Curie – presso cabina Enel	
Proprietà	☒ Comune ☐ Privato ☐ Altro	
Gestore Impianti	☒ Comune ☐ Privato ☐ Altro	
Immagine quadro elettrico		
 		

2. DETTAGLIO QUADRO ELETTRICO

Classe di protezione chiusura	☐ IP 44 (min. IP 44 per resistere all'acqua)
Stato quadro:	☐ Integro (stato di conservazione buono) ☐ Rotto/Rovinato ☒ Inadeguato/Obsoleto o fuori norma
Protezioni elettriche	Magnetotermica ☒ Si ☐ No Differenziale ☒ Si ☐ No
Messa a Terra:	☐ Presente ☒ Non Presente ☐ Non Necessaria (Classe II)
Alimentazione	☒ Trifase + Neutro ☐ Monofase + Neutro ☐ Notturmo/Serale+Neutro ☐ Biregime con cavo pilota ☐
Assorbimento generale in A	

INTERVENTI DI SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME

☐ Conforme	☐ Non Conforme - Adeguare	☒ Non Conforme - Sostituire
Il quadro elettrico manca dell'etichettatura di norma e del collegamento a terra delle carpenterie metalliche.		

ALTRE CARATTERISTICHE

Gestione accensione	☒ Crepuscolare ☐ Orologio Astronomico ☐ Manuale ☐ Assente ☐
Telecontrollo	☐ Centralizzato ☐ Punto a Punto ☒ Assente ☐
Sistemi di riduzione del flusso luminoso	☐ Tutta notte-mezzanotte ☐ Centralizzato ☐ Punto a Punto biregime ☐ Punto a Punto elettronico ☒ Assente ☐
Orari di Intervento (se fissi): dalle alle	

QUADRO A2

1. DATI GENERALI

	Codice identificativo	N. QA2
Localizzazione	Via Curie – presso cabina Enel	
Proprietà	☒ Comune ☐ Privato ☐ Altro	
Gestore Impianti	☒ Comune ☐ Privato ☐ Altro	
Immagine quadro elettrico		
		

2. DETTAGLIO QUADRO ELETTRICO

Classe di protezione chiusura	☒ IP 44 (min. IP 44 per resistere all'acqua)
Stato quadro:	☒ Integro ☐ Rotto/Rovinato ☐ Inadeguato/Obsoleto o fuori norma
Protezioni elettriche	Magnetotermica ☒ Si ☐ No Differenziale ☒ Si ☐ No
Messa a Terra:	☐ Presente ☐ Non Presente ☒ Non Necessaria (Classe II)
Alimentazione	☒ Trifase + Neutro ☐ Monofase + Neutro ☐ Notturmo/Serale+Neutro ☐ Biregime con cavo pilota ☐
Tipo di Cavi:	☐ Cavi Butilici ☐ FG7 unipolare ☐ FG7 multipolare ☐

INTERVENTI DI SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME

☒ Conforme	☐ Non Conforme - Adeguare	☐ Non Conforme - Sostituire
Il quadro elettrico è stato oggetto d'intervento nell'anno 2008 a seguito di finanziamento RAS		

ALTRE CARATTERISTICHE

Gestione accensione	☒ Crepuscolare ☐ Orologio Astronomico ☐ Manuale ☐ Assente ☐
Telecontrollo	☒ Centralizzato ☐ Punto a Punto ☐ Assente ☐
Sistemi di riduzione del flusso luminoso	☐ Tutta notte-mezzanotte ☒ Centralizzato ☐ Punto a Punto biregime ☐ Punto a Punto elettronico ☐ Assente ☐
Orari di intervento (se fissi): dalle alle	

QUADRO B1

1. DATI GENERALI

	Codice identificativo	N. QB1
Localizzazione	Via Antonio Scorcu	
Proprietà	☒ Comune ☐ Privato ☐ Altro	
Gestore Impianti	☒ Comune ☐ Privato ☐ Altro	
Immagine quadro elettrico		
non disponibile non disponibile		

2. DETTAGLIO QUADRO ELETTRICO

Classe di protezione chiusura	☐ IP 44 (min. IP 44 per resistere all'acqua)
Stato quadro:	☒ Integro (stato di conservazione buono) ☐ Rotto/Rovinato ☐ Inadeguato/Obsoleto o fuori norma
Protezioni elettriche	Magnetotermica ☒ Si ☐ No Differenziale ☒ Si ☐ No
Messa a Terra:	☐ Presente ☒ Non Presente ☒ Non Necessaria (Classe II)
Alimentazione	☒ Trifase + Neutro ☐ Monofase + Neutro ☐ Notturmo/Serale+Neutro ☐ Biregime con cavo pilota ☐
Assorbimento generale in A	

INTERVENTI DI SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME

☒ Conforme	☐ Non Conforme - Adeguare	☐ Non Conforme - Sostituire
Impianto realizzazione nel 2012		

ALTRE CARATTERISTICHE

Gestione accensione	☒ Crepuscolare ☐ Orologio Astronomico ☐ Manuale ☐ Assente ☐
Telecontrollo	☒ Centralizzato ☐ Punto a Punto ☐ Assente ☐
Sistemi di riduzione del flusso luminoso	☐ Tutta notte-mezzanotte ☒ Centralizzato ☐ Punto a Punto biregime ☐ Punto a Punto elettronico ☐ Assente ☐
Orari di Intervento (se fissi): dalle alle	

QUADRO B2

1. DATI GENERALI

	Codice identificativo	N. QB2
Localizzazione	Via Mussuluisu	
Proprietà	☒ Comune ☐ Privato ☐ Altro	
Gestore Impianti	☒ Comune ☐ Privato ☐ Altro	
Immagine quadro elettrico		
non disponibile non disponibile		

2. DETTAGLIO QUADRO ELETTRICO

Classe di protezione chiusura	☐ IP 44 (min. IP 44 per resistere all'acqua)
Stato quadro:	☒ Integro (stato di conservazione buono) ☐ Rotto/Rovinato ☐ Inadeguato/Obsoleto o fuori norma
Protezioni elettriche	Magnetotermica ☒ Si ☐ No Differenziale ☒ Si ☐ No
Messa a Terra:	☐ Presente ☐ Non Presente ☒ Non Necessaria (Classe II)
Alimentazione	☒ Trifase + Neutro ☐ Monofase + Neutro ☐ Notturmo/Serale+Neutro ☐ Biregime con cavo pilota ☐
Assorbimento generale in A	

INTERVENTI DI SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME

☐ Conforme	☒ Non Conforme - Adeguare	☐ Non Conforme - Sostituire
Il quadro elettrico si trova in buone condizioni ma non risulta dotato di regolatore di flusso		

ALTRE CARATTERISTICHE

Gestione accensione	☒ Crepuscolare ☐ Orologio Astronomico ☐ Manuale ☐ Assente ☐
Telecontrollo	☐ Centralizzato ☐ Punto a Punto ☒ Assente ☐
Sistemi di riduzione del flusso luminoso	☐ Tutta notte-mezzanotte ☐ Centralizzato ☐ Punto a Punto biregime ☐ Punto a Punto elettronico ☒ Assente ☐
Orari di Intervento (se fissi): dalle alle	

QUADRO C2

1. DATI GENERALI

	Codice identificativo	N. QC2
Localizzazione	Via Fodeddu	
Proprietà	☒ Comune ☐ Privato ☐ Altro	
Gestore Impianti	☒ Comune ☐ Privato ☐ Altro	
Immagine quadro elettrico		
non disponibile non disponibile		

2. DETTAGLIO QUADRO ELETTRICO

Classe di protezione chiusura	☐ IP 44 (min. IP 44 per resistere all'acqua)
Stato quadro:	☒ Integro (stato di conservazione buono) ☐ Rotto/Rovinato ☐ Inadeguato/Obsoleto o fuori norma
Protezioni elettriche	Magnetotermica ☒ Si ☐ No Differenziale ☒ Si ☐ No
Messa a Terra:	☐ Presente ☐ Non Presente ☒ Non Necessaria (Classe II)
Alimentazione	☒ Trifase + Neutro ☐ Monofase + Neutro ☐ Notturmo/Serale+Neutro ☐ Biregime con cavo pilota ☐
Assorbimento generale in A	

INTERVENTI DI SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME


☒ Conforme	☐ Non Conforme - Adeguare	☐ Non Conforme - Sostituire
Impianto realizzazione nel 2012		

ALTRE CARATTERISTICHE

Gestione accensione	☒ Crepuscolare ☐ Orologio Astronomico ☐ Manuale ☐ Assente ☐
Telecontrollo	☒ Centralizzato ☐ Punto a Punto ☐ Assente ☐
Sistemi di riduzione del flusso luminoso	☐ Tutta notte-mezzanotte ☒ Centralizzato ☐ Punto a Punto biregime ☐ Punto a Punto elettronico ☐ Assente ☐
Orari di Intervento (se fissi): dalle alle	

QUADRO C3

1. DATI GENERALI

	Codice identificativo	N. QC3
Localizzazione	Via Garibaldi ex distributore	
Proprietà	☒ Comune ☐ Privato ☐ Altro	
Gestore Impianti	☒ Comune ☐ Privato ☐ Altro	
Immagine quadro elettrico		
 		

2. DETTAGLIO QUADRO ELETTRICO

Classe di protezione chiusura	☐ IP 44 (min. IP 44 per resistere all'acqua)
Stato quadro:	☐ Integro ☐ Rotto/Rovinato (stato di conservazione discreto) ☒ Inadeguato/Obsoleto o fuori norma
Protezioni elettriche	Magnetotermica ☒ Si ☐ No Differenziale ☐ Si ☒ No
Messa a Terra:	☐ Presente ☒ Non Presente ☐ Non Necessaria (Classe II)
Alimentazione	☒ Trifase + Neutro ☐ Monofase + Neutro ☐ Notturmo/Serale+Neutro ☐ Biregime con cavo pilota ☐
Tipo di Cavi:	☐ Cavi Butilici ☒ FG7 unipolare ☐ FG7 multipolare ☐
Assorbimento generale in A	L1 =8,7; L2= 8,4; L3=9,2; N= 4,4;

INTERVENTI DI SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME

☐ Conforme	☐ Non Conforme - Adeguare	☒ Non Conforme - Sostituire
-----------------------------------	--	---

Il quadro è di nuova installazione, manca comunque di tutta l'etichettatura di norma e non risulta fissato; manca inoltre del pressa cavo d'ingresso linea, il cablaggio interno appare in ordine anche se non esiste un dispositivo di commutazione automatico – manuale.

ALTRE CARATTERISTICHE

Gestione accensione	☒ Crepuscolare ☐ Orologio Astronomico ☐ Manuale ☐ Assente ☐
Telecontrollo	☐ Centralizzato ☐ Punto a Punto ☒ Assente ☐
Sistemi di riduzione del flusso luminoso	☐ Tutta notte-mezzanotte ☐ Centralizzato ☐ Punto a Punto biregime ☐ Punto a Punto elettronico ☒ Assente ☐
Orari di Intervento (se fissi): dalle alle	

QUADRO D1

1. DATI GENERALI

	Codice identificativo	N. QD1
Localizzazione	Via Tirso	
Proprietà	☒ Comune ☐ Privato ☐ Altro	
Gestore Impianti	☒ Comune ☐ Privato ☐ Altro	
Immagine quadro elettrico		
non disponibile non disponibile		

2. DETTAGLIO QUADRO ELETTRICO

Classe di protezione chiusura	☐ IP 44 (min. IP 44 per resistere all'acqua)
Stato quadro:	☒ Integro (stato di conservazione buono) ☐ Rotto/Rovinato ☐ Inadeguato/Obsoleto o fuori norma
Protezioni elettriche	Magnetotermica ☒ Si ☐ No Differenziale ☒ Si ☐ No
Messa a Terra:	☐ Presente ☒ Non Presente ☒ Non Necessaria (Classe II)
Alimentazione	☒ Trifase + Neutro ☐ Monofase + Neutro ☐ Notturmo/Serale+Neutro ☐ Biregime con cavo pilota ☐
Assorbimento generale in A	

INTERVENTI DI SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME

☒ Conforme	☐ Non Conforme - Adeguare	☐ Non Conforme - Sostituire
Impianto realizzazione nel 2012		

ALTRE CARATTERISTICHE

Gestione accensione	☒ Crepuscolare ☐ Orologio Astronomico ☐ Manuale ☐ Assente ☐
Telecontrollo	☒ Centralizzato ☐ Punto a Punto ☐ Assente ☐
Sistemi di riduzione del flusso luminoso	☐ Tutta notte-mezzanotte ☒ Centralizzato ☐ Punto a Punto biregime ☐ Punto a Punto elettronico ☐ Assente ☐
Orari di Intervento (se fissi): dalle alle	

QUADRO D2

1. DATI GENERALI

	Codice identificativo	N. QD2
Localizzazione	Via Piemonte	
Proprietà	☒ Comune ☐ Privato ☐ Altro	
Gestore Impianti	☒ Comune ☐ Privato ☐ Altro	
Immagine quadro elettrico		
non disponibile non disponibile		

2. DETTAGLIO QUADRO ELETTRICO

Classe di protezione chiusura	☐ IP 44 (min. IP 44 per resistere all'acqua)
Stato quadro:	☒ Integro (stato di conservazione buono) ☐ Rotto/Rovinato ☐ Inadeguato/Obsoleto o fuori norma
Protezioni elettriche	Magnetotermica ☒ Si ☐ No Differenziale ☒ Si ☐ No
Messa a Terra:	☐ Presente ☒ Non Presente ☒ Non Necessaria (Classe II)
Alimentazione	☒ Trifase + Neutro ☐ Monofase + Neutro ☐ Notturmo/Serale+Neutro ☐ Biregime con cavo pilota ☐
Assorbimento generale in A	

INTERVENTI DI SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME

☒ Conforme	☐ Non Conforme - Adeguare	☐ Non Conforme - Sostituire
Impianto realizzazione nel 2012		

ALTRE CARATTERISTICHE

Gestione accensione	☒ Crepuscolare ☐ Orologio Astronomico ☐ Manuale ☐ Assente ☐
Telecontrollo	☒ Centralizzato ☐ Punto a Punto ☐ Assente ☐
Sistemi di riduzione del flusso luminoso	☐ Tutta notte-mezzanotte ☒ Centralizzato ☐ Punto a Punto biregime ☐ Punto a Punto elettronico ☐ Assente ☐
Orari di Intervento (se fissi): dalle alle	

QUADRO E1

1. DATI GENERALI

	Codice identificativo	N. QE1
Localizzazione	Via Oggiano	
Proprietà	☒ Comune ☐ Privato ☐ Altro	
Gestore Impianti	☒ Comune ☐ Privato ☐ Altro	
Immagine quadro elettrico		
		

2. DETTAGLIO QUADRO ELETTRICO

Classe di protezione chiusura	☒ IP 44 (min. IP 44 per resistere all'acqua)
Stato quadro:	☒ Integro ☐ Rotto/Rovinato ☐ Inadeguato/Obsoleto o fuori norma
Protezioni elettriche	Magnetotermica ☒ Si ☐ No Differenziale ☒ Si ☐ No
Messa a Terra:	☐ Presente ☐ Non Presente ☒ Non Necessaria (Classe II)
Alimentazione	☒ Trifase + Neutro ☐ Monofase + Neutro ☐ Notturmo/Serale+Neutro ☐ Biregime con cavo pilota ☐
Tipo di Cavi:	☐ Cavi Butilici ☐ FG7 unipolare ☐ FG7 multipolare ☐

INTERVENTI DI SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME

☒ Conforme	☐ Non Conforme - Adeguare	☐ Non Conforme - Sostituire
Il quadro elettrico è stato oggetto d'intervento nell'anno 2008 a seguito di finanziamento RAS		

ALTRE CARATTERISTICHE

Gestione accensione	☒ Crepuscolare ☐ Orologio Astronomico ☐ Manuale ☐ Assente ☐
Telecontrollo	☒ Centralizzato ☐ Punto a Punto ☐ Assente ☐
Sistemi di riduzione del flusso luminoso	☐ Tutta notte-mezzanotte ☒ Centralizzato ☐ Punto a Punto biregime ☐ Punto a Punto elettronico ☐ Assente ☐
Orari di Intervento (se fissi): dalle alle	

QUADRO F1

1. DATI GENERALI

	Codice identificativo	N. QF1
Localizzazione	Via Turati	
Proprietà	☒ Comune ☐ Privato ☐ Altro	
Gestore Impianti	☒ Comune ☐ Privato ☐ Altro	
Immagine quadro elettrico		
 		

2. DETTAGLIO QUADRO ELETTRICO

Classe di protezione chiusura	☒ IP 44 (min. IP 44 per resistere all'acqua)
Stato quadro:	☒ Integro (stato di conservazione buono) ☐ Rotto/Rovinato ☐ Inadeguato/Obsoleto o fuori norma
Protezioni elettriche	Magnetotermica ☒ Si ☐ No Differenziale ☒ Si ☐ No
Messa a Terra:	☐ Presente ☐ Non Presente ☒ Non Necessaria (Classe II)
Alimentazione	☒ Trifase + Neutro ☐ Monofase + Neutro ☐ Notturmo/Serale+Neutro ☐ Biregime con cavo pilota ☐
Assorbimento generale in A	

INTERVENTI DI SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME

☒ Conforme	☐ Non Conforme - Adeguare	☐ Non Conforme - Sostituire
Il quadro è di recente installazione.		

ALTRE CARATTERISTICHE

Gestione accensione	☒ Crepuscolare ☐ Orologio Astronomico ☐ Manuale ☐ Assente ☐
Telecontrollo	☐ Centralizzato ☐ Punto a Punto ☒ Assente ☐
Sistemi di riduzione del flusso luminoso	☐ Tutta notte-mezzanotte ☐ Centralizzato ☐ Punto a Punto biregime ☐ Punto a Punto elettronico ☒ Assente ☐
Orari di Intervento (se fissi): dalle alle	

QUADRO F2

1. DATI GENERALI

	Codice identificativo	N. QF2
Localizzazione	via Nenni	
Proprietà	☒ Comune ☐ Privato ☐ Altro	
Gestore Impianti	☒ Comune ☐ Privato ☐ Altro	
Immagine quadro elettrico		
 		

2. DETTAGLIO QUADRO ELETTRICO

Classe di protezione chiusura	☐ IP 44 (min. IP 44 per resistere all'acqua)
Stato quadro:	☐ Integro ☐ Rotto/Rovinato ☒ Inadeguato/Obsoleto o fuori norma (stato di conservazione cattivo)
Protezioni elettriche	Magnetotermica ☒ Si ☐ No Differenziale ☒ Si ☐ No
Messa a Terra:	☐ Presente ☒ Non Presente ☐ Non Necessaria (Classe II)
Alimentazione	☒ Trifase + Neutro ☐ Monofase + Neutro ☐ Notturmo/Serale+Neutro ☐ Biregime con cavo pilota ☐
Assorbimento generale in A	

INTERVENTI DI SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME


☐ Conforme	☐ Non Conforme - Adeguare	☒ Non Conforme - Sostituire

ALTRE CARATTERISTICHE

Gestione accensione	☒ Crepuscolare ☐ Orologio Astronomico ☐ Manuale ☐ Assente ☐
Telecontrollo	☐ Centralizzato ☐ Punto a Punto ☒ Assente ☐
Sistemi di riduzione del flusso luminoso	☐ Tutta notte-mezzanotte ☐ Centralizzato ☐ Punto a Punto biregime ☐ Punto a Punto elettronico ☒ Assente ☐
Orari di Intervento (se fissi): dalle alle	

QUADRO F6

1. DATI GENERALI

	Codice identificativo	N. QF6
Localizzazione	Via	
Proprietà	☒ Comune ☐ Privato ☐ Altro	
Gestore Impianti	☒ Comune ☐ Privato ☐ Altro	
Immagine quadro elettrico		
 		

2. DETTAGLIO QUADRO ELETTRICO

Classe di protezione chiusura	☐ IP 44 (min. IP 44 per resistere all'acqua)
Stato quadro:	☒ Integro (stato di conservazione buono) ☐ Rotto/Rovinato ☐ Inadeguato/Obsoleto o fuori norma
Protezioni elettriche	Magnetotermica ☒ Si ☐ No Differenziale ☒ Si ☐ No
Messa a Terra:	☒ Presente ☐ Non Presente ☐ Non Necessaria (Classe II)
Alimentazione	☒ Trifase + Neutro ☐ Monofase + Neutro ☐ Notturmo/Serale+Neutro ☐ Biregime con cavo pilota ☐
Assorbimento generale in A	

INTERVENTI DI SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME

☒ Conforme	☐ Non Conforme - Adeguare	☐ Non Conforme - Sostituire
Il quadro appare in buone condizioni, eseguito con cablaggio a giorno presenta comunque tutte le protezioni di norma		

ALTRE CARATTERISTICHE

Gestione accensione	☒ Crepuscolare ☐ Orologio Astronomico ☐ Manuale ☐ Assente ☐
Telecontrollo	☐ Centralizzato ☐ Punto a Punto ☒ Assente ☐
Sistemi di riduzione del flusso luminoso	☐ Tutta notte-mezzanotte ☐ Centralizzato ☐ Punto a Punto biregime ☐ Punto a Punto elettronico ☒ Assente ☐
Orari di Intervento (se fissi): dalle alle	

QUADRO G1

1. DATI GENERALI

	Codice identificativo	N. QG1
Localizzazione	Via Su Muru Nou	
Proprietà	☒ Comune ☐ Privato ☐ Altro	
Gestore Impianti	☒ Comune ☐ Privato ☐ Altro	
Immagine quadro elettrico		
non disponibile non disponibile		

2. DETTAGLIO QUADRO ELETTRICO

Classe di protezione chiusura	☐ IP 44 (min. IP 44 per resistere all'acqua)
Stato quadro:	☒ Integro (stato di conservazione buono) ☐ Rotto/Rovinato ☐ Inadeguato/Obsoleto o fuori norma
Protezioni elettriche	Magnetotermica ☒ Si ☐ No Differenziale ☒ Si ☐ No
Messa a Terra:	☒ Presente ☐ Non Presente ☐ Non Necessaria (Classe II)
Alimentazione	☒ Trifase + Neutro ☐ Monofase + Neutro ☐ Notturmo/Serale+Neutro ☐ Biregime con cavo pilota ☐
Assorbimento generale in A	

INTERVENTI DI SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME

☒ Conforme	☐ Non Conforme - Adeguare	☐ Non Conforme - Sostituire

ALTRE CARATTERISTICHE

Gestione accensione	☒ Crepuscolare ☐ Orologio Astronomico ☐ Manuale ☐ Assente ☐
Telecontrollo	☐ Centralizzato ☐ Punto a Punto ☒ Assente ☐
Sistemi di riduzione del flusso luminoso	☐ Tutta notte-mezzanotte ☐ Centralizzato ☐ Punto a Punto biregime ☐ Punto a Punto elettronico ☒ Assente ☐
Orari di Intervento (se fissi): dalle alle	

QUADRO H1

1. DATI GENERALI

	Codice identificativo	N. QH1
Localizzazione	Via La Marmora	
Proprietà	☒ Comune ☐ Privato ☐ Altro	
Gestore Impianti	☒ Comune ☐ Privato ☐ Altro	
Immagine quadro elettrico		
non disponibile non disponibile		

2. DETTAGLIO QUADRO ELETTRICO

Classe di protezione chiusura	☐ IP 44 (min. IP 44 per resistere all'acqua)
Stato quadro:	☒ Integro (stato di conservazione buono) ☐ Rotto/Rovinato ☐ Inadeguato/Obsoleto o fuori norma
Protezioni elettriche	Magnetotermica ☒ Si ☐ No Differenziale ☒ Si ☐ No
Messa a Terra:	☐ Presente ☒ Non Presente ☒ Non Necessaria (Classe II)
Alimentazione	☒ Trifase + Neutro ☐ Monofase + Neutro ☐ Notturmo/Serale+Neutro ☐ Biregime con cavo pilota ☐
Assorbimento generale in A	

INTERVENTI DI SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME

☒ Conforme	☐ Non Conforme - Adeguare	☐ Non Conforme - Sostituire
Impianto realizzazione nel 2012		

ALTRE CARATTERISTICHE

Gestione accensione	☒ Crepuscolare ☐ Orologio Astronomico ☐ Manuale ☐ Assente ☐
Telecontrollo	☒ Centralizzato ☐ Punto a Punto ☐ Assente ☐
Sistemi di riduzione del flusso luminoso	☐ Tutta notte-mezzanotte ☒ Centralizzato ☐ Punto a Punto biregime ☐ Punto a Punto elettronico ☐ Assente ☐
Orari di Intervento (se fissi): dalle alle	

QUADRO H2

1. DATI GENERALI

	Codice identificativo	N. QH2
Localizzazione	Via Baccasara	
Proprietà	☒ Comune ☐ Privato ☐ Altro	
Gestore Impianti	☒ Comune ☐ Privato ☐ Altro	
Immagine quadro elettrico		
non disponibile non disponibile		

2. DETTAGLIO QUADRO ELETTRICO

Classe di protezione chiusura	☐ IP 44 (min. IP 44 per resistere all'acqua)
Stato quadro:	☒ Integro (stato di conservazione buono) ☐ Rotto/Rovinato ☐ Inadeguato/Obsoleto o fuori norma
Protezioni elettriche	Magnetotermica ☒ Si ☐ No Differenziale ☒ Si ☐ No
Messa a Terra:	☐ Presente ☒ Non Presente ☒ Non Necessaria (Classe II)
Alimentazione	☒ Trifase + Neutro ☐ Monofase + Neutro ☐ Notturmo/Serale+Neutro ☐ Biregime con cavo pilota ☐
Assorbimento generale in A	

INTERVENTI DI SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME

☒ Conforme	☐ Non Conforme - Adeguare	☐ Non Conforme - Sostituire
Impianto realizzazione nel 2012		

ALTRE CARATTERISTICHE

Gestione accensione	☒ Crepuscolare ☐ Orologio Astronomico ☐ Manuale ☐ Assente ☐
Telecontrollo	☒ Centralizzato ☐ Punto a Punto ☐ Assente ☐
Sistemi di riduzione del flusso luminoso	☐ Tutta notte-mezzanotte ☒ Centralizzato ☐ Punto a Punto biregime ☐ Punto a Punto elettronico ☐ Assente ☐
Orari di Intervento (se fissi): dalle alle	

QUADRO H3

1. DATI GENERALI

	Codice identificativo	N. QH3
Localizzazione	Presso	
Proprietà	☒ Comune ☐ Privato ☐ Altro	
Gestore Impianti	☒ Comune ☐ Privato ☐ Altro	
Immagine quadro elettrico		
		

2. DETTAGLIO QUADRO ELETTRICO

Classe di protezione chiusura	☒ IP 55 (min. IP 44 per resistere all'acqua)
Stato quadro:	☒ Integro ☐ Rotto/Rovinato ☐ Inadeguato/Obsoleto o fuori norma (stato di conservazione cattivo)
Protezioni elettriche	Magnetotermica ☒ Si ☐ No Differenziale ☒ Si ☐ No
Messa a Terra:	☐ Presente ☐ Non Presente ☒ Non Necessaria (Classe II)
Alimentazione	☒ Trifase + Neutro ☐ Monofase + Neutro ☐ Notturmo/Serale+Neutro ☐ Biregime con cavo pilota ☐
Assorbimento generale in A	L1 = 6,5; L2= 9,2; L3=5,4; N=4,3

INTERVENTI DI SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME

☒ Conforme	☐ Non Conforme - Adeguare	☐ Non Conforme - Sostituire
Come indicato dalla relazione del perito Barca il quadro appare in cattivo stato di conservazione con cablaggio a giorno ed involucro metallico con evidenti segni di corrosione, manca della protezione contro i contatti indiretti, non soddisfa gli attuali standard di sicurezza		

ALTRE CARATTERISTICHE

Gestione accensione	☒ Crepuscolare ☐ Orologio Astronomico ☐ Manuale ☐ Assente ☐
Telecontrollo	☐ Centralizzato ☐ Punto a Punto ☒ Assente ☐
Sistemi di riduzione del flusso luminoso	☐ Tutta notte-mezzanotte ☐ Centralizzato ☐ Punto a Punto biregime ☐ Punto a Punto elettronico ☒ Assente ☐
Orari di Intervento (se fissi): dalle alle	

QUADRO I1

1. DATI GENERALI

	Codice identificativo	N. QI1
Localizzazione	Presso	
Proprietà	☒ Comune ☐ Privato ☐ Altro	
Gestore Impianti	☒ Comune ☐ Privato ☐ Altro	
Immagine quadro elettrico		
non disponibile non disponibile		

2. DETTAGLIO QUADRO ELETTRICO

Classe di protezione chiusura	☒ IP 55 (min. IP 44 per resistere all'acqua)
Stato quadro:	☒ Integro ☐ Rotto/Rovinato ☐ Inadeguato/Obsoleto o fuori norma (stato di conservazione cattivo)
Protezioni elettriche	Magnetotermica ☒ Si ☐ No Differenziale ☒ Si ☐ No
Messa a Terra:	☐ Presente ☐ Non Presente ☒ Non Necessaria (Classe II)
Alimentazione	☒ Trifase + Neutro ☐ Monofase + Neutro ☐ Notturmo/Serale+Neutro ☐ Biregime con cavo pilota ☐
Assorbimento generale in A	

INTERVENTI DI SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME


☒ Conforme	☐ Non Conforme - Adeguare	☐ Non Conforme - Sostituire
L'impianto è a norma ma non è dotato di regolatore di flusso		

ALTRE CARATTERISTICHE

Gestione accensione	☒ Crepuscolare ☐ Orologio Astronomico ☐ Manuale ☐ Assente ☐
Telecontrollo	☐ Centralizzato ☐ Punto a Punto ☒ Assente ☐
Sistemi di riduzione del flusso luminoso	☐ Tutta notte-mezzanotte ☐ Centralizzato ☐ Punto a Punto biregime ☐ Punto a Punto elettronico ☒ Assente ☐
Orari di Intervento (se fissi): dalle alle	

QUADRO L2

1. DATI GENERALI

	Codice identificativo	N. QL2
Localizzazione	via Marsiglia presso cabina ENEL	
Proprietà	☒ Comune ☐ Privato ☐ Altro	
Gestore Impianti	☒ Comune ☐ Privato ☐ Altro	
Immagine quadro elettrico		
		

2. DETTAGLIO QUADRO ELETTRICO

Classe di protezione chiusura	☐ IP 44 (min. IP 44 per resistere all'acqua)
Stato quadro:	☐ Integro ☐ Rotto/Rovinato ☒ Inadeguato/Obsoleto o fuori norma (stato di conservazione cattivo)
Protezioni elettriche	Magnetotermica ☒ Si ☐ No Differenziale ☒ Si ☐ No
Messa a Terra:	☐ Presente ☒ Non Presente ☐ Non Necessaria (Classe II)
Alimentazione	☒ Trifase + Neutro ☐ Monofase + Neutro ☐ Notturmo/Serale+Neutro ☐ Biregime con cavo pilota ☐
Assorbimento generale in A	

INTERVENTI DI SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME

☐ Conforme	☐ Non Conforme - Adeguare	☒ Non Conforme - Sostituire
Il quadro appare in cattivo stato di conservazione, è costituito da raggruppamento di componenti senza proprio involucro alloggiati a giorno all'interno di una cabinetta in muratura, senza protezione per i contatti indiretti		

ALTRE CARATTERISTICHE

Gestione accensione	☒ Crepuscolare ☐ Orologio Astronomico ☐ Manuale ☐ Assente ☐
Telecontrollo	☐ Centralizzato ☐ Punto a Punto ☒ Assente ☐
Sistemi di riduzione del flusso luminoso	☐ Tutta notte-mezzanotte ☐ Centralizzato ☐ Punto a Punto biregime ☐ Punto a Punto elettronico ☒ Assente ☐
Orari di Intervento (se fissi): dalle alle	

QUADRO L3

1. DATI GENERALI

	Codice identificativo	N. QL3
Localizzazione	via Marsiglia presso cabina ENEL	
Proprietà	☒ Comune ☐ Privato ☐ Altro	
Gestore Impianti	☒ Comune ☐ Privato ☐ Altro	
Immagine quadro elettrico		
 		

2. DETTAGLIO QUADRO ELETTRICO

Classe di protezione chiusura	☐ IP 44 (min. IP 44 per resistere all'acqua)
Stato quadro:	☒ Integro (stato di conservazione buono) ☐ Rotto/Rovinato ☐ Inadeguato/Obsoleto o fuori norma
Protezioni elettriche	Magnetotermica ☒ Si ☐ No Differenziale ☒ Si ☐ No
Messa a Terra:	☐ Presente ☒ Non Presente ☐ Non Necessaria (Classe II)
Alimentazione	☒ Trifase + Neutro ☐ Monofase + Neutro ☐ Notturmo/Serale+Neutro ☐ Biregime con cavo pilota ☐
Assorbimento generale in A	

INTERVENTI DI SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME

☒ Conforme	☐ Non Conforme - Adeguare	☐ Non Conforme - Sostituire
Il quadro appare in buone condizioni e contiene al suo interno un dispositivo elettronico di regolazione del flusso luminoso		

ALTRE CARATTERISTICHE

Gestione accensione	☒ Crepuscolare ☐ Orologio Astronomico ☐ Manuale ☐ Assente ☐
Telecontrollo	☒ Centralizzato ☐ Punto a Punto ☐ Assente ☐
Sistemi di riduzione del flusso luminoso	☐ Tutta notte-mezzanotte ☒ Centralizzato ☐ Punto a Punto biregime ☐ Punto a Punto elettronico ☐ Assente ☐
Orari di Intervento (se fissi): dalle alle	

QUADRO L5

1. DATI GENERALI

	Codice identificativo	N. QL5
Localizzazione	via Varsavia	
Proprietà	☒ Comune ☐ Privato ☐ Altro	
Gestore Impianti	☒ Comune ☐ Privato ☐ Altro	
Immagine quadro elettrico		
 		

2. DETTAGLIO QUADRO ELETTRICO

Classe di protezione chiusura	☐ IP 44 (min. IP 44 per resistere all'acqua)
Stato quadro:	☒ Integro (stato di conservazione buono) ☐ Rotto/Rovinato ☐ Inadeguato/Obsoleto o fuori norma
Protezioni elettriche	Magnetotermica ☒ Si ☐ No Differenziale ☒ Si ☐ No
Messa a Terra:	☐ Presente ☒ Non Presente ☐ Non Necessaria (Classe II)
Alimentazione	☒ Trifase + Neutro ☐ Monofase + Neutro ☐ Notturmo/Serale+Neutro ☐ Biregime con cavo pilota ☐
Assorbimento generale in A	L1 = 25,3; L2= 26,2; L3= 25,3; N=12,7

INTERVENTI DI SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME

☒ Conforme	☐ Non Conforme - Adeguare	☐ Non Conforme - Sostituire
Il quadro appare in buone condizioni ma manca di dispositivo di prova agente sul circuito di comando pur essendo provvisto di un by-pass manuale		

ALTRE CARATTERISTICHE

Gestione accensione	☒ Crepuscolare ☐ Orologio Astronomico ☐ Manuale ☐ Assente ☐
Telecontrollo	☐ Centralizzato ☐ Punto a Punto ☒ Assente ☐
Sistemi di riduzione del flusso luminoso	☐ Tutta notte-mezzanotte ☐ Centralizzato ☐ Punto a Punto biregime ☐ Punto a Punto elettronico ☒ Assente ☐
Orari di Intervento (se fissi): dalle alle	

QUADRO L7

1. DATI GENERALI

	Codice identificativo	N. QL7
Localizzazione	via Napoli	
Proprietà	☒ Comune ☐ Privato ☐ Altro	
Gestore Impianti	☒ Comune ☐ Privato ☐ Altro	
Immagine quadro elettrico		
non disponibile non disponibile		

2. DETTAGLIO QUADRO ELETTRICO

Classe di protezione chiusura	☐ IP 44 (min. IP 44 per resistere all'acqua)
Stato quadro:	☐ Integro ☐ Rotto/Rovinato ☒ Inadeguato/Obsoleto o fuori norma (stato di conservazione cattivo)
Protezioni elettriche	Magnetotermica ☒ Si ☐ No Differenziale ☒ Si ☐ No
Messa a Terra:	☒ Presente ☐ Non Presente ☐ Non Necessaria (Classe II)
Alimentazione	☒ Trifase + Neutro ☐ Monofase + Neutro ☐ Notturmo/Serale+Neutro ☐ Biregime con cavo pilota ☐
Assorbimento generale in A	

INTERVENTI DI SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME

☐ Conforme	☒ Non Conforme - Adeguare	☐ Non Conforme - Sostituire
Il quadro presenta problemi di ancoraggio al terreno dell'involucro in resina a due vani che ospita anche il gruppo di misura dell'ENEL, è realizzato con cablaggio a giorno in buone condizioni, manca la protezione dei contatti indiretti su una linea		

ALTRE CARATTERISTICHE

Gestione accensione	☒ Crepuscolare ☐ Orologio Astronomico ☐ Manuale ☐ Assente ☐
Telecontrollo	☐ Centralizzato ☐ Punto a Punto ☒ Assente ☐
Sistemi di riduzione del flusso luminoso	☐ Tutta notte-mezzanotte ☐ Centralizzato ☐ Punto a Punto biregime ☐ Punto a Punto elettronico ☒ Assente ☐
Orari di Intervento (se fissi): dalle alle	

QUADRO L9

1. DATI GENERALI

	Codice identificativo	N. QL9
Localizzazione	via Ugo Foscolo	
Proprietà	☒ Comune ☐ Privato ☐ Altro	
Gestore Impianti	☒ Comune ☐ Privato ☐ Altro	
Immagine quadro elettrico		
non disponibile non disponibile		

2. DETTAGLIO QUADRO ELETTRICO

Classe di protezione chiusura	☐ IP 44 (min. IP 44 per resistere all'acqua)
Stato quadro:	☒ Integro ☐ Rotto/Rovinato ☐ Inadeguato/Obsoleto o fuori norma (stato di conservazione cattivo)
Protezioni elettriche	Magnetotermica ☒ Si ☐ No Differenziale ☒ Si ☐ No
Messa a Terra:	☐ Presente ☐ Non Presente ☒ Non Necessaria (Classe II)
Alimentazione	☒ Trifase + Neutro ☐ Monofase + Neutro ☐ Notturmo/Serale+Neutro ☐ Biregime con cavo pilota ☐
Assorbimento generale in A	

INTERVENTI DI SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME

☒ Conforme	☐ Non Conforme - Adeguare	☐ Non Conforme - Sostituire

ALTRE CARATTERISTICHE

Gestione accensione	☒ Crepuscolare ☐ Orologio Astronomico ☐ Manuale ☐ Assente ☐
Telecontrollo	☐ Centralizzato ☐ Punto a Punto ☒ Assente ☐
Sistemi di riduzione del flusso luminoso	☐ Tutta notte-mezzanotte ☐ Centralizzato ☐ Punto a Punto biregime ☐ Punto a Punto elettronico ☒ Assente ☐
Orari di Intervento (se fissi): dalle alle	

QUADRO M1

1. DATI GENERALI

	Codice identificativo	N. QM1
Localizzazione	Via S. Lussurgiu presso cabina ENEL	
Proprietà	☒ Comune ☐ Privato ☐ Altro	
Gestore Impianti	☒ Comune ☐ Privato ☐ Altro	
Immagine quadro elettrico		
		

2. DETTAGLIO QUADRO ELETTRICO

Classe di protezione chiusura	☐ IP 44 (min. IP 44 per resistere all'acqua)
Stato quadro:	☒ Integro (stato di conservazione buono) ☐ Rotto/Rovinato ☐ Inadeguato/Obsoleto o fuori norma
Protezioni elettriche	Magnetotermica ☒ Si ☐ No Differenziale ☒ Si ☐ No
Messa a Terra:	☐ Presente ☐ Non Presente ☒ Non Necessaria (Classe II)
Alimentazione	☒ Trifase + Neutro ☐ Monofase + Neutro ☐ Notturmo/Serale+Neutro ☐ Biregime con cavo pilota ☐
Assorbimento generale in A	

INTERVENTI DI SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME

☒ Conforme	☐ Non Conforme - Adeguare	☐ Non Conforme - Sostituire
Come indicato dalla relazione del perito Barca il quadro è in buone condizioni e presenta tutte le protezioni di legge		

ALTRE CARATTERISTICHE

Gestione accensione	☒ Crepuscolare ☐ Orologio Astronomico ☐ Manuale ☐ Assente ☐
Telecontrollo	☐ Centralizzato ☐ Punto a Punto ☒ Assente ☐
Sistemi di riduzione del flusso luminoso	☐ Tutta notte-mezzanotte ☐ Centralizzato ☐ Punto a Punto biregime ☐ Punto a Punto elettronico ☒ Assente ☐
Orari di Intervento (se fissi): dalle alle	

QUADRO N1

1. DATI GENERALI

	Codice identificativo	N. QN1
Localizzazione	via is Tanas	
Proprietà	☒ Comune ☐ Privato ☐ Altro	
Gestore Impianti	☒ Comune ☐ Privato ☐ Altro	
Immagine quadro elettrico		
non disponibile non disponibile		

2. DETTAGLIO QUADRO ELETTRICO

Classe di protezione chiusura	☐ IP 44 (min. IP 44 per resistere all'acqua)
Stato quadro:	☒ Integro ☐ Rotto/Rovinato ☐ Inadeguato/Obsoleto o fuori norma (stato di conservazione cattivo)
Protezioni elettriche	Magnetotermica ☒ Si ☐ No Differenziale ☒ Si ☐ No
Messa a Terra:	☐ Presente ☐ Non Presente ☒ Non Necessaria (Classe II)
Alimentazione	☒ Trifase + Neutro ☐ Monofase + Neutro ☐ Notturno/Serale+Neutro ☐ Biregime con cavo pilota ☐
Assorbimento generale in A	

INTERVENTI DI SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME

☒ Conforme	☐ Non Conforme - Adeguare	☐ Non Conforme - Sostituire

ALTRE CARATTERISTICHE

Gestione accensione	☒ Crepuscolare ☐ Orologio Astronomico ☐ Manuale ☐ Assente ☐
Telecontrollo	☐ Centralizzato ☐ Punto a Punto ☒ Assente ☐
Sistemi di riduzione del flusso luminoso	☐ Tutta notte-mezzanotte ☐ Centralizzato ☐ Punto a Punto biregime ☐ Punto a Punto elettronico ☒ Assente ☐
Orari di Intervento (se fissi): dalle alle	

QUADRO 01

1. DATI GENERALI

	Codice identificativo	N. Q01
Localizzazione	via Orri	
Proprietà	☒ Comune ☐ Privato ☐ Altro	
Gestore Impianti	☒ Comune ☐ Privato ☐ Altro	
Immagine quadro elettrico		
		

2. DETTAGLIO QUADRO ELETTRICO

Classe di protezione chiusura	☐ IP 44 (min. IP 44 per resistere all'acqua)
Stato quadro:	☒ Integro ☐ Rotto/Rovinato ☐ Inadeguato/Obsoleto o fuori norma (stato di conservazione cattivo)
Protezioni elettriche	Magnetotermica ☒ Si ☐ No Differenziale ☒ Si ☐ No
Messa a Terra:	☒ Presente ☐ Non Presente ☐ Non Necessaria (Classe II)
Alimentazione	☒ Trifase + Neutro ☐ Monofase + Neutro ☐ Notturmo/Serale+Neutro ☐ Biregime con cavo pilota ☐
Assorbimento generale in A	

INTERVENTI DI SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME

☐ Conforme	☒ Non Conforme - Adeguare	☐ Non Conforme - Sostituire
Manca la protezione dei contatti indiretti		

ALTRE CARATTERISTICHE

Gestione accensione	☒ Crepuscolare ☐ Orologio Astronomico ☐ Manuale ☐ Assente ☐
Telecontrollo	☐ Centralizzato ☐ Punto a Punto ☒ Assente ☐
Sistemi di riduzione del flusso luminoso	☐ Tutta notte-mezzanotte ☐ Centralizzato ☐ Punto a Punto biregime ☐ Punto a Punto elettronico ☒ Assente ☐
Orari di Intervento (se fissi): dalle alle	

QUADRO P1

1. DATI GENERALI

	Codice identificativo	N. QP1
Localizzazione	via PIP	
Proprietà	☒ Comune ☐ Privato ☐ Altro	
Gestore Impianti	☒ Comune ☐ Privato ☐ Altro	
Immagine quadro elettrico		
 		

2. DETTAGLIO QUADRO ELETTRICO

Classe di protezione chiusura	☐ IP 44 (min. IP 44 per resistere all'acqua)
Stato quadro:	☒ Integro ☐ Rotto/Rovinato ☐ Inadeguato/Obsoleto o fuori norma (stato di conservazione cattivo)
Protezioni elettriche	Magnetotermica ☒ Si ☐ No Differenziale ☒ Si ☐ No
Messa a Terra:	☒ Presente ☐ Non Presente ☐ Non Necessaria (Classe II)
Alimentazione	☒ Trifase + Neutro ☐ Monofase + Neutro ☐ Notturmo/Serale+Neutro ☐ Biregime con cavo pilota ☐
Assorbimento generale in A	

INTERVENTI DI SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME

☐ Conforme	☒ Non Conforme - Adeguare	☐ Non Conforme - Sostituire
Manca la protezione dei contatti indiretti		

ALTRE CARATTERISTICHE

Gestione accensione	☒ Crepuscolare ☐ Orologio Astronomico ☐ Manuale ☐ Assente ☐
Telecontrollo	☐ Centralizzato ☐ Punto a Punto ☒ Assente ☐
Sistemi di riduzione del flusso luminoso	☐ Tutta notte-mezzanotte ☐ Centralizzato ☐ Punto a Punto biregime ☐ Punto a Punto elettronico ☒ Assente ☐
Orari di Intervento (se fissi): dalle alle	